
OBS1
OBS2
OBS3
OBS4
OBS5
QMC1
QMC2
QMC3
QMC4
QPSTM1
QPSTM2
P=4.99E-03
P=2.49E-03
P=9.85E-04
P=9.96E-03
P=2.50E-03
P=2.49E-03
P=4.99E-01
P=2.49E-02
P=1.25E-03
P=2.49E-04
P=4.98E-01
P=9.96E-03
P=1.00E-03
P=4.99E-04
P=2.49E-04
P=9.98E-01